

Cod articol **GAND957**

Dunlop

Cizme



PUROFORT

Beneficii

* termoizolant până la -20°C * branț cu formă anatomică, bot mai lat pentru confort
* aderență excelentă datorită tălpii SRC antipraf * branț premium ergonomic pentru a fi purtate întreaga zi * Full Safety (GAND958): cu bombeu și lamelă din oțel

Ambalare

Cod articol	Mărime	Cutie
GAND95736	-	
GAND95737	-	
GAND95738	-	
GAND95739	-	
GAND95740	40	
GAND95741	41	
GAND95742	42	
GAND95743	43	
GAND95744	44	
GAND95745	45	
GAND95746	46	
GAND95747	47	
GAND95748	48	

Descriere

* termoizolant până la -20°C * branț cu formă anatomică, bot mai lat pentru confort * aderență excelentă datorită tălpii SRC antipraf * branț premium ergonomic pentru a fi purtate întreaga zi * Full Safety (GAND958): cu bombeu și lamelă din oțel

Zone de aplicare

Agricultură, silvicultură și pescuit

Industrie grea (oțel, metalurgie, hârtie, beton,...)

Energetică (producție și distribuție)

Infrastructură, construcții (construcții de drumuri, clădiri, etc)

Caracteristici tehnice

Culoare Verde
Partea superioară Purofort

Instrucțiuni de utilizare și depozitare

Instrucțiuni de utilizare

Aceste încălțăminte pot fi perfect conservate. Înainte de orice utilizare, efectul unei inspecții vizuale este perfect. Este recomandabil să alegeți modelul adecvat pentru cerințele specifice de la locul de muncă.

Instrucțiuni de depozitare

Așezați pantofii, atunci când nu sunt folosiți, într-un loc uscat, curat și aerisit. Timpul influențează toate materialele și chiar dacă au fost folosite numai materii prime clasice, depozitarea pentru mai mult de 3 ani nu este recomandată.

Instrucțiuni de spălare

Curățați în mod regulat pantofii folosind perii, haine de curățenie.

Standarde



EPI CAT. II

EN ISO 20347:2012

O4

SRC

CI

Încălțăminte de lucru

O4 Ghete de lucru = Proprietăți minime (rezistență la frecare, rupere și alunecare, permeabil la vapori) + spate închis + absorbție șoc + antistatic

Talpă exterioară rezistentă la alunecare pe suprafețe ceramice sau din oțel, umezite cu soluție de curățare sau glicerol

Încălțăminte izolată împotriva frigului (30 minute la -20°C)

Ștampilă distribuitor